Обмоточные данные 4МТ, обмотка статора с короткозамкнутым ротором и фазным ротором, при ПВ40%, 380Y

| Тип 4МТКF, 4МТКН, 4МТF, 4МТН | об. мин. | Р, квт | кпд | cosφ | Ін стат 380Y | Z | Da | Di | L | q | а | у | d, мм. | Nz | R 20°C, Ом |
|------------------------------------|-------------|-----------|------|------|-----------------|----|-----|-----|-----|---|---|-------|--------|---------|---------------|
| 112L-4 | 1390 | 3,75 | _ | 0,83 | 400V 10,5 | _ | 191 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 112LB-4 | 1400 | 5,5 | _ | 0,82 | 400V 15,2 | _ | 191 | ì | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | _ |
| 132L-4 | 1390 | 7,5 | _ | 0,85 | 400V 18,5 | - | 225 | ı | ı | - | _ | ı | 1 | ı | _ |
| 132LB-4 | 1410 | 11 | _ | 0,87 | 400V 27,5 | _ | 225 | - | - | _ | _ | ı | ı | - | _ |
| 112L-6 | 880 | 2,2 | _ | 0,73 | 7,2 | 54 | 191 | 132 | 90 | 3 | 1 | 1 -10 | 1,0 | 31 | 2,97 |
| 112LB-6 | 870 | 3,7 | _ | 0,75 | 11,2 | 54 | 191 | 132 | 150 | 3 | 1 | 1 -10 | 1,25 | 20 | 1,55 |
| 132L-6 | 900 | 5,5 | _ | 0,75 | 14,5 | 54 | 225 | 158 | 130 | 3 | 1 | 1 –10 | 1,0×2 | 18 | 1,07 |
| 132LB-6 | 900 | 7,5 | _ | 0,70 | 20 | 54 | 225 | 158 | 170 | 3 | 1 | 1 –10 | 1,18×2 | 14 | 0,68 |
| 160L-6 | 910 | 11 | _ | 0,76 | 32 | 54 | 272 | 197 | 165 | 3 | 3 | 1 –10 | 1,25 | 32 | 0,35 |
| 160LB-6 | 930 | 15 | _ | 0,78 | 39 | 54 | 272 | 197 | 235 | 3 | 1 | 1 –10 | 1,25×4 | 8 | 0,236 |
| 200L-6 | 935 | 22 | _ | 0,79 | 56 | 72 | 349 | 235 | 205 | 3 | 3 | 1-8 | 1,18×2 | 11 + 11 | 0,235 |
| 200LB-6 | 935 | 30 | _ | 0,78 | 76 | 72 | 349 | 235 | 280 | 3 | 3 | 1-8 | 1,4×2 | 8 + 8 | 0,132 |
| 225M-6 | 950 | 37 | 0,87 | 0,82 | 81 | 72 | 392 | 260 | 230 | 4 | 6 | 1-11 | 1,32×2 | 27 | 0,1 |
| 225L-6 | 960 | 55 | 0,87 | 0,90 | 119 | 72 | 392 | 260 | 340 | 4 | 6 | 1-11 | 1,4×2 | 19 | 0,053 |
| 280S-6 | 955 | 75 | 0,88 | 0,89 | 142 | 72 | 493 | 370 | 220 | 4 | 3 | 1-13 | 1,32×6 | 10 | 0,041 |
| 280M-6 | 970 | 110 | 0,90 | 0,89 | 205 | 72 | 493 | 370 | 360 | 4 | 3 | 1-11 | 1,4×8 | 6 | 0,025 |
| 160L-8 | 695 | 7,5 | _ | 0,73 | 25 | 48 | 272 | 197 | 165 | 2 | 1 | 1-7 | 1,18×3 | 16 | 0,48 |
| 160LB-8 | 705 | 11 | _ | 0,74 | 38 | 48 | 272 | 197 | 235 | 2 | 2 | 1-7 | 1,25×2 | 22 | 0,265 |
| 200L-8 | 710 | 15 | _ | 0,71 | 42 | 72 | 349 | 250 | 205 | 3 | 2 | 1-10 | 1,25×2 | 15 | 0,235 |
| 200LB-8 | 715 | 22 | 0,84 | 0,70 | 57 | 72 | 349 | 250 | 280 | 3 | 4 | 1-10 | 1,12×2 | 21 | 0,14 |
| 225M-8 | 715 | 30 | 0,84 | 0,72 | 75 | 72 | 392 | 284 | 230 | 3 | 4 | 1-10 | 1,25×2 | 21 | 0,14 |
| 225L-8 | 720 | 37 | 0,85 | 0,74 | 89 | 72 | 392 | 284 | 320 | 3 | 4 | 1-10 | 1,4×2 | 16 | 0,1 |
| 280S-8 | 710 | 55 | 0,86 | 0,84 | 112 | 72 | 493 | 370 | 320 | 3 | 4 | 1-10 | 1,4×3 | 17 | _ |
| 280M-8 | 720 | 75 | 0,87 | 0,82 | 154 | 72 | 493 | 370 | 300 | 3 | 4 | 1-10 | 1,4×4 | 12 | _ |
| 280L-8 | 720 | 90 | 0,88 | 0,84 | 179 | 72 | 493 | 370 | 390 | 3 | 4 | 1-10 | 1,4×5 | 10 | _ |
| 355S-8 | 710 | 132 | _ | 0,85 | 270 | 72 | 615 | 440 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 355M-8 | 715 | 160 | _ | 0,87 | 320 | 72 | 615 | 440 | - | _ | _ | - | _ | - | _ |
| 355L-8 | 730 | 200 | _ | _ | 400 | 72 | 615 | 440 | - | _ | _ | _ | _ | - | _ |

Обмоточные данные 4МТ, обмотка статора с короткозамкнутым ротором и фазным ротором, при ПВ40%, 380Y

| Тип 4МТКF, 4МТКН, 4МТF, 4МТН | об. мин. | Р, квт | кпд | cosφ | Ін стат 380Y | Z | Da | Di | L | q | а | у | d, мм. | Nz | R 20°C, Ом |
|------------------------------------|-------------|-----------|------|------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-------------|-------|---------------|
| 280S-10 | 565 | 45 | 0,85 | 0,76 | 108 | 75 | 493 | 370 | 220 | 1,5 | 5 | 1-8 | 1,4×2 | 12+12 | 0,06 |
| 280M-10 | 570 | 60 | 0,86 | 0,76 | 124 | 75 | 493 | 370 | 300 | 1,5 | 5 | 1-8 | 1,32×3 | 9+9 | 0,047 |
| 280L-10 | 570 | 75 | 0,87 | 0,77 | 166 | 75 | 493 | 370 | 390 | 1,5 | 5 | 1-8 | 1,5×3 | 7+7 | 0,031 |
| 355S-10 | 584 | 110 | _ | 0,70 | 266 | 105 | 615 | 450 | 1 | ı | _ | 1 | 2,5×3,75 ×2 | 6 | 0,019 |
| 355M-10 | 585 | 132 | _ | 0,68 | 315 | 105 | 615 | 450 | 1 | ı | _ | 1 | 2,8×4,0 | 10 | 0,014 |
| 355L-10 | 586 | 160 | _ | 0,61 | 392 | 150 | 615 | 450 | ı | ı | _ | ı | 1,8×3,75 ×4 | 4 | 0,012 |

Обмоточные данные фазного ротора 4МТ, 380Ү

| Тип 4МТГ, 4МТН | Ipom | Upom | Z | q | а | у | Nz | <i>d,</i> мм. | R 20°C, Ом |
|----------------|------|------|----|---|---|------|----|---------------|------------|
| 112L-4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |
| 112LB-4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ |
| 132L-4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ |
| 132LB-4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ |
| 112L-6 | 11 | 144 | 36 | 2 | 1 | 1-7 | 19 | 1,4 | 0,565 |
| 112LB-6 | 13,8 | 190 | 36 | 2 | 1 | 1-7 | 16 | 1,12×2 | 0,462 |
| 132L-6 | 18,3 | 213 | 36 | 2 | 1 | 1-7 | 16 | 1,25×2 | 0,306 |
| 132LB-6 | 20,7 | 242 | 36 | 2 | 1 | 1-7 | 14 | 1,12×3 | 0,3 |
| 160L-6 | 41 | 179 | 36 | 2 | 3 | 1-7 | 23 | 1,25×2 | 0,072 |
| 160LB-6 | 48 | 213 | 36 | 2 | 3 | 1-7 | 21 | 1,32×2 | 0,073 |
| 200L-6 | 60 | 235 | 36 | 2 | 3 | 1-7 | 21 | 1,25×2 | 0,054 |
| 200LB-6 | 73 | 235 | 36 | 2 | 3 | 1-7 | 17 | 1,4×3 | 0,04 |
| 225M-6 | 77 | 293 | 54 | 3 | 3 | 1-10 | 15 | 1,4×3 | 0,048 |
| 225L-6 | 115 | 290 | 54 | 3 | 3 | 1-10 | 10 | 1,5×4 | 0,026 |
| 280S-6 | 178 | 270 | 90 | _ | 1 | _ | 2 | 2,8×10,0 | 0,019 |
| 280M-6 | 160 | 420 | 90 | _ | 1 | _ | 2 | 2,8×10,0 | 0,024 |

Обмоточные данные фазного ротора 4МТ, 380У

| Тип 4МТГ, 4МТН | Ipom | Upom | Z | q | а | У | Nz | d, мм. | R 20°C, Ом |
|----------------|------|------|----|-----|---|-----|----|-----------|------------|
| 160L-8 | 22 | 227 | 36 | 1,5 | 2 | 1-5 | 28 | 1,12×2 | 0,095 |
| 160LB-8 | 39 | 185 | 36 | 1,5 | 2 | 1-5 | 16 | 1,18×3 | 0,096 |
| 200L-8 | 48,8 | 206 | 48 | 2 | 2 | 1-7 | 13 | 1,3×3 | 0,082 |
| 200LB-8 | 59 | 241 | 48 | 2 | 2 | 1-7 | 11 | 1,25×4 | 0,068 |
| 225M-8 | 71 | 252 | 48 | 2 | 2 | 1-7 | 12 | 1,32×4 | 0,051 |
| 225L-8 | 79 | 302 | 48 | 2 | 2 | 1-7 | 10 | 1,5×4 | 0,049 |
| 280S-8 | 170 | 196 | _ | _ | _ | l | _ | 1 | _ |
| 280M-8 | 165 | 277 | _ | _ | _ | l | _ | 1 | _ |
| 280L-8 | 162 | 355 | _ | - | _ | ı | _ | 1 | _ |
| 280S-10 | 146 | 181 | 90 | _ | 1 | l | 2 | 2,8×10,0 | 0,017 |
| 280M-10 | 135 | 239 | 90 | _ | 1 | _ | 2 | 2,8×10,0 | 0,021 |
| 280L-10 | 142 | 308 | 90 | _ | 1 | _ | 2 | 2,8×10,0 | 0,024 |
| 355S-10 | 250 | 272 | 90 | _ | _ | _ | 2 | 3,05×16,8 | 0,012 |
| 355M-10 | 250 | 327 | 90 | _ | _ | _ | 2 | 3,05×16,8 | 0,014 |
| 355L-10 | 242 | 408 | 90 | - | _ | - | 2 | 3,05×16,8 | 0,015 |

Последняя цифра в обозначении 2p – количество полюсов, o6. o6. o7. o8. o8. o9. o9.